

REFERAT DE NECESITATE

privind "Furnizare și montare de urgență a unui pod provizoriu"

Datorită condițiilor meteorologice extreme din perioada 02-03 iunie 2016, respectiv în urma scurgerilor importante pe versanți, torente, și pâraie cu efect de inundații și creșteri de debite (cod roșu de inundații), din cauza turbioanelor create de apele învolburate în zona culeelor podului aflat în curs de execuție pe DJ123F, peste râul Olt, drumul provizoriu de acces și trecerea prin vad au devenit impracticabile, astfel 35 de gospodării, din zona localității Ciceu, au rămas parțial izolate, de asemenea legătura între localitățile Ciaracio și Ciceu, datorită lipsei unui pod provizoriu, a fost îngreunată. Astfel nu mai există în zonă, o cale traversare peste râul Olt, ce ar putea asigura în condiții de siguranță traversarea acestuia atât de către populație, animale (accesul către zonele de pășunat) cât și de către vehicule de mic tonaj (accesul către cca. 700 ha teren agricol). În vederea restabilirii de urgență a legăturii între cele două părți ale localității Ciceu și în vederea asigurării legăturii între satele Ciaracio și Ciceu, este necesar achiziționarea de urgență, unui pod provizoriu ce se va monta în locația stabilită de comun acord cu autoritățile locale ale Comunei Ciceu.

Prezenta necesitate, gravitatea situației create și urgența soluționării acesteia este fundamentată și prin adresa Comitetului Local pentru Situații de Urgență a Comunei Ciceu nr. 1227/G/03.06.2016 și prin adresa Primăriei Comunei Ciceu cu nr. 1225/G/03.06.2016.

Caracteristicile minimale estimate necesare privind podul provizoriu sunt:

- Structură din lemn;
- Lungimea estimată: 16 m;
- Lățimea estimată: minim 4 m;
- Capacitate maximă: 3,5 To.
- Valoare estimată se va stabili în urma solicitării unor oferte de preț.

În baza celor mai sus menționate, pentru restabilirea de urgență a condițiilor minime necesare asigurării circulației pe DJ123F între satele Ciaracio și Ciceu, Comuna Ciceu, propunem aprobarea inițierii achiziției directe a unui pod provizoriu și montarea acestuia.

La prezenta Vă anexăm în fotocopie următoarele documente:

- Adresa Comitetului Local pentru Situații de Urgență a Comunei Ciceu nr. 1227/G/03.06.2016;
- adresa Primăriei Comunei Ciceu cu nr. 1225/G/03.06.2016.

Cu respect,

Péli Levente
Director general adjunct

Pápai Carol
Director general adjunct

Miercurea Ciuc, la 03.06.2016

PRIMĂRIA COMUNEI CICEU
JUDETUL HARGHITA, ROMÂNIA.
Cod postal: 537297. Ciceu, Str. Principala, Nr. 651
TEL: 0266 379258, 0266 379261, FAX: 00 40 266 379267
e-mail: hivatal@csikcsicso.ro

Nr.inregistrare: 1225/G/03.06.2016

Adresa

Catre: Consiliul Judetean Harghita
In atentie: d-lui presedinte Borboly Csaba

Spre stiinta: ISU Harghita

Subiect: Stare de urgenta – pod pe raul Olt

Avand in vedere situatia ivita in urma inundatiilor din data de 02.06.2016 (podul a fost luat de curentii raului Olt), va rugam sa ne puneti la dispozitie, in regim de urgenta materiale de constructii, pentru reconstruirea unui pod provizoriu pe raul Olt, aflat pe teritoriul administrativ al comunei Ciceu.

Materiale necesare:

- Piatra bruta de dimensiuni mari – 120 metri cubi
- Piatra bruta – 50 metri cubi
- Lemn pentru constructii- (grinzi de dimensiuni 0,25 m inaltime x 5m lungime)- 30 metri cubi
- Grinzi rotunde de diametru 60 cm- 6 buc

Cu stima,

Ciceu, 03.06.2016

Becze Attila
primar



Trecerea prin ved.

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
PRIMĂRIA COMUNEI CICEU

Comuna Ciceu, nr. 651, CP. 537297, județul Harghita
Telefon/Fax: 0266-379261, 0266-379267, e-mail: hivatal@esikesicsu.ro

Nr. 1227 /G/03.06.2016

COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUATII DE URGENȚĂ CICEU

Către,

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„OLTUL” AL JUDEȚULUI HARGHITA
SERVICIUL PROTECȚIE CIVILĂ

SPRE ȘTIINȚĂ: COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
S.G.A. HARGHITA, CONSILIUL JUA-HARGHITA

Ora 10.00 – Evaluarea situației pierderilor și distrugerilor, în urma scurgerilor importante pe versanți torenți și pâraie cu efect de inundații și creșteri de debite (COD ROȘU HIDRO) astfel:

- gospodării afectate: 5 buc
- podul peste râul Olt a fost luat de râu
- aproximativ 700 ha de terenuri agricole afectate
- 5 podețe avariate, distruse
- 35 gospodării parțial izolate (din cauza lipsei podului)

Menționăm că lipsa podului îngreunează legătura dintre cele două părți a comunei Ciceu, fiind pod de legătură între Ciceu și satul Ciaracio.

Ca urmare este necesar urgent un pod provizoriu.

-președinte Becze Attila
-vicepreședinte Lutz Levente
membri:

- Kopacz Csaba Consilier primar
- Becze Tibor șef SVSU, com. Ciceu
- Agent Șef Sprivac Titi Post Politie Ciceu
- Dr. Mihaly Eموke medic de familie

